

Erledigt

## Hackintosh mit Asrock Q1900-ITX möglich?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 30. Dezember 2015, 14:55

[Zitat von ralf.](#)

..... TL8188CUS Treiber - MAC OSX **10.4** Install Package .....

Gibt es einen Grund, weshalb Du die 10.4 nennst? Ich gehe davon aus, dass die 10.x sich auch die OS-Version bezieht. Dann wäre doch 10.6 richtig. Das 10.6-Package hatte ich ja heute Morgen schon ausprobiert! Erfolglos - vom Stick weit und breit nichts zu entdecken.

Das einzige Teil, das sich überhaupt bisher gezeigt hat, ist die mini-PCIe-Karte von Intel, deren Kext auch in beiden Ordnern vorkam (hatte ich gestern gelöscht, um die Unterscheidung zwischen PCI-Karte, internem LAN und WLAN machen zu können, falls die sich gegenseitig in die Quere kamen). Heute Morgen gelang die erneute Installation nicht mehr: kein Kext unter SystemProfiler/SW/Erweiterungen.

Ehrlich gesagt ist mir das ein wenig zu viel Ablehnung auf derart breiter Front gegenüber den unterschiedlichen Devices. Da muss was Übergeordnetes den Zugang generell verhindern. Ist der Hinweis "... Kabel nicht verbunden ..." ein Standard-Text für alle Netzwerkzugangsvarianten?