

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „crusadegt“ vom 31. Dezember 2015, 16:24

Alsooo... Clover hast du installiert? Bitte die Einstellungen vornehmen, gemäß dem Bild:

Dann in die EFI Partition gehen, die config.plist austauschen...

Die Kexte kommen nach: EFI>Clover>kexts> 10.11 und gerne auch in "others"
die SSDt kommt nach EFI>Clover>ACPI>patched

Dann muss weiter nichts angepasst werden 😊