

**Erledigt**

## **Nach OZ Mod Flash kein UEFI mehr bei H97-HD3**

**Beitrag von „Metalhead“ vom 1. Januar 2016, 20:52**

Schon klar das der Platz seehr begrenzt ist bei den H9x Brettern und das ein Z wohl besser wäre. Da ich aber den ganzen OC Kram etc. von den Z Boards nicht wirklich brauch reicht für meine Zwecke das H halt absolut aus.

Aber das gleich der ganze UEFI Kram vom Original Bios die Fliege macht ist schon seltsam. Vielleicht ist Griven ja so nett und schaut sich das nochmal an.

Würde gerne 10.8.5 drauf kriegen was aber nicht so einfach scheint. Der Schnee Leopard ist da nicht gerade hilfreich was die Unterstützung vom Clover Configurator angeht.