

Erledigt

## Hackintosh mit Asrock Q1900-ITX möglich?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 1. Januar 2016, 21:18

[Zitat von fundave3](#)

....

Räuser-Dir ist klar was du da redest oder?

Du darfst davon ausgehen, dass ich immer weiß, wovon ich rede/schreibe! 😊

[Zitat von fundave3](#)

Die HARDwareerkennung **finde ich** total beschissen.

Du hast Du es auf den Punkt gebracht: **Du findest** ... und das ist auch so in Ordnung und Dir unbenommen.

Ich finde es halt anders und das sei mir unbenommen! Es ist wenig zielführend, jetzt eine sinnbefreite Diskussion à-la *Apple Iphone* ist besser als *Samsung Sx* zu führen. Chacun à son gout! 😄

[Ralf:](#)

ich meine, den Befehl hätte ich auch schon irgendwo gefunden und getestet, versuche es aber noch mal, um sicher zu sein.

Nachtrag: Wie ich sagte - hat nichts gebracht.

Gruß

LOM

**Nachtrag:**

Damit hier keine Langeweile aufkommt, habe ich nach den positiv verlaufenen Tests bzgl. Netzwerkanbindung beim Vaio auch hier den CSL-Stick erfolgreich eingebunden.

Somit stand einem Aktualisierungsversuch auf 10.6.8 nichts im Weg (nur das Update aus dem Viererpaket angewählt!).

Und wieder wie schon zuvor beim ersten Test am Vaio gab es auch hier den Kernel-Panic-Effekt, der dann beim Reboot genau bis zu dieser Zeile führte: "PCI Konfiguration begins" (s. Bild).

**Nachtrag/Ergänzung:**

Da ja auf normalem Weg ein DL höherer OS-Versionen ein vorhandenes 10.6.8 erfordert, das sich auf realer Installation sowohl hier als auch auf dem Vaio (das derzeit pausiert) nur mit einer Kernel-Panik beendet, wollte ich es hier auch mit eine VM-Installation versuchen. Da war ja ein Update auf 10.6.8 möglich gewesen.

Leider ist mein Kurzzeitgedächtnis doch so löchrig, dass ich irgend etwas übersehen habe, da die VM-Installation nicht passt. Es endet damit, dass ich keine (virtuelle) Festplatte vorfinde (s. Bild HDD01) und abrechnen muss.

Was fehlt? Eventuell gibt das 2. Bild Aufschluß über etwas, was ich übersehe.

Gruß

LOM