

Erledigt

Tp-Link WN727N geht nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Januar 2016, 18:58

Bei meinem Gigabyte G31M ES2L und ASRock G41M-VS3 R2.0 ist der NVRAM auch nicht beschreibbar!

Das Profil ist bei mir angelegt und aktiviert, nach dem Boot auf den Desktop kommt der WLAN Start, läuft immer so ohne Fehler.

Vielleicht liegt es doch an EL Capitan, vielleicht ist die [SIP](#) nicht deaktiviert.