

Erledigt

## FireWire El Capitan

Beitrag von „WeWin“ vom 3. Januar 2016, 12:26

Hallo,

Ich habe ich mein System in ein Original Mac Pro Gehäuse eingebaut (mATX). Zusätzlich Benutze ich auch das Original 'Fronpanel' (An Knopf 2 USB und FireWire Ports). Die zwei USBs funktionieren OOB, aber die FireWire Ports werden von El Capitan und Yosemite nicht erkannt. Das Panel ist über einen 'USB'Stecker Port mitdem Mainboard verbunden. Hat jemand eine Idee wie ich die Ports zum Laufen bekommen könnte?

[https://support.apple.com/libr...eatures\\_front\\_mac\\_pro.png](https://support.apple.com/libr...eatures_front_mac_pro.png)

für Schreibfehler ist das Handy verantwortlich 😊

Ig WeWin