

Erledigt

Diverse Fragen/Fehler nach OZ Update

Beitrag von „Adnarel“ vom 3. Januar 2016, 17:14

Board: Gigabyte X97Z UD5H:

M.I.T:

- ..Erweiterete Frequenz Einstellungen
-Erweiterte CPU Kern Merkmale
- CPU EIST: Disable

System:

(nix)

BIOS Funktionen:

- VT-d: Disable
- Windows-8-Funktionen: anderes
- Boot-Optionsfilter: UEFI und Legacy (Nachtrag 31.01.2016: derzeit nur UEFI, da kein anderes System installiert)
- Sicherheitsoptionen: System (= kein Passwort)
- storage boot option control: disabled
- secure boot stage: disabled

Peripherie:

(A, bei Interner Grafik)

- Initialisierung des Monitors: IGFX
- Interne Grafik: Aktiviert
- Interne Grafikspeichergröße: 32M
- CVMT-GFX-Gesamtspeicher: Max

(B, bei Grafikkarte)

- Initialisierung des Monitors: PCIe 1-Steckplatz
- Interne Grafik: Disabled

im Folgenden gleichbleibend:

- xHCIModus: Auto
- XHCI Hand-off: Aktiviert
- EHCI Hand-off: Aktiviert

..Sata

-Sata-Modusauswahl: AHCI

..Marvell

-GSata- Controller: AHCI

..Intel(-R) Ethernet Network Connection i277-V

....NIC-Configuration

- Wake-on-Lan: disabled

Energie-Verwaltung

-Wake-on-Lan: deaktiviert

-ErP: enabled

Derzeitige Boot Flags:

-v

kext-dev-mode=1

GraphicsEnabler=yes

nvda_drv=1

*** ist von den [BIOS Einstellungen](#) etwas unnötig, bzw. falsch/fehlend? ***

[@MacGrummel](#) im EFI war ich noch nicht ... 🤔 alle Kexte (Ton/Lan) sind in S/L/E abgelegt