

Erledigt

Nach OZ Mod Flash kein UEFI mehr bei H97-HD3

Beitrag von „Metalhead“ vom 4. Januar 2016, 00:23

Das es im Bios aussieht wie ein Stino Legacy Bios. Flashe ich das Original Bios neu drüber ist UEFI wieder vorhanden.