

Erledigt

Netzwerkgeschwindigkeit zu gering / falscher Kext?

Beitrag von „ramsolus“ vom 4. Januar 2016, 15:33

Hallo!

Ich besitze einen iMac, 27", Ende 2013, welchen ich als Client benutze.

Zusätzlich benutze ich ein Hackintosh mit Intel-Hardware als OS X Server.

Hierbei ist die Übertragungsgeschwindigkeit jedoch zwischen den Geräten viel zu gering, siehe Screenshot.

Ich habe nun die Switches ausgetauscht durch hochwertige HP-Switches. Die LAN-Kabel sind alle Cat6.

Die Fritz.box als Router streamt mit 1Gbit, die Switches ebenfalls, die Clients je nach Netzwerkkarte 100 bzw. 1000MBit.

Zu allen anderen Geräten ist der Upstream gut.

Kann es an einem falschen Kext liegen? Bitte um Hilfe!