

Erledigt

HWMonitor

Beitrag von „idefix“ vom 4. Januar 2016, 22:20

Hm also Mir fehlen alle Sensor Kext. Dateien:

ACPISensor

CPUSensor

GPUSensor

LPCSensor

Ich habe nur die Installiert:

/System/Library/Extensions/FakeSMC.kext