

Erledigt

El Capitan - [IOBluetooth - missing Bluetooth Controller Transport!]

Beitrag von „Biepabiepa“ vom 5. Januar 2016, 16:54

Im Wiki steht der Fehler "[IOBluetoothHCIController][start] — completed".

Über den Schritt komme ich noch hinaus.

Vt-d hat mein MB nicht. Intel VT trotzdem mal deaktiviert. Keine Veränderung.

Das komische ist, dass OSX ja schon ein paar mal gestartet ist, bevor der Fehler auftrat.

Test mit ausgebaute Grafikkarte und Check ob FakeSMC drauf ist folgt...

Danke erstmal für die vielen Tipps

Edit:

Netzteil ist futsch. Muss neues bestellen.

Auf der EFI-Partition war weder in "10.11", "10.10" noch in "other" einer meiner installierten kexte. Somit auch kein FakeSMC.

Ob es hilft kann ich allerdings erst mit neuem Netzteil prüfen. Ist es in dem Zuge vielleicht auch sinnvoll, auf NVIDIA umzusteigen? (Wenn ja, suche was ab 4GB). Danke

UPDATE-----

So, wieder Strom.

Ich habe die FakeSMC und meinen LAN kext in alle drei der genannten Ordner auf der Efi Partition geschoben.

In der Config.plist ist kext-dev-mode auf 1.

Habe die Grafikkarte ausgebaut und über die Onboard gestartet.

Keine Veränderung. Der Bootprozess stoppt an der selben Stelle.

Noch Ideen?

Gruß Biepabiepa