

Erledigt

SM BIOS erneut herstellen - en0 im Bios zuweisbar?

Beitrag von „griven“ vom 5. Januar 2016, 21:47

Download Fritz hat recht die MAC-Adresse spielt hier eine untergeordnete Rolle und wird im SM BIOS auch nur deshalb dem ROM Wert zugewiesen um der Kombination aus Seriennummer, MLB und ROM eine gewisse Einmaligkeit zu verleihen (Ursprünglich im Übrigen nur um Dienste wie iMessage oder Facetime zu betreiben). Beim AppStore reicht es in der Regel wenn die Ethernetkarte (eine von in Deinem Fall beiden) den BSD Namen EN0 und die Eigenschaft BuildIn trägt. Der AppStore selbst kümmert sich nicht um den ROM Wert (respektive eben die MAC Adresse). Wenn der Store sich weigert liegt das eigentlich immer daran, dass die BuildIn Eigenschaft fehlt selbst dann, wenn die Karte als EN0 erkannt wird. Prüfen ob alles richtig zugeordnet wird kannst Du über Apfel->Über Diesen Mac->Systembericht->Ethernetkarten wenn alles passt sollte das dann in etwa so aussehen:

