

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „mischmaster“ vom 6. Januar 2016, 17:11

[Zitat von neongelb](#)

Ich glaube bei mir die Release Kexte installiert zu haben. Hast du [SIP](#) ausgeschaltet?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Also das hier steht in der EFI Partition/Clover/config.plist :

```
<key>RtVariables</key>
<dict>
<key>BooterConfig</key>
<string>0x28</string>
<key>CsrActiveConfig</key>
<string>0x3</string>
</dict>
```

Das bedeutet doch, daß [SIP](#) aus ist. Wurde anscheinend schon bei der Installation eingetragen!