

Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut

Beitrag von „“ vom 26. April 2012, 20:40

Das liegt sicher an der HD die eingebaut ist, den diese ist Schrott. Du solltest eine Festplatte einbauen mit 7200 Umdrehungen sonst wird das nix.. 🤪