

Erledigt

G5 Mod: Front Panel (Audio und USB) funktionieren nicht

Beitrag von „LordHelmchen“ vom 10. Januar 2016, 13:44

Ich gehe davon aus, dass du den OnBoard-Soundchip nutzt und dafür eine gepatchte AppleHDA.kext verwendest?

Eventuell liegt es dann nur noch am passenden HDA-Enabler, denn der muss zu den vorhandenen Anschlüssen passen.

Griven hat dazu mal was [in diesem Thread](#) geschrieben - in der dort angehängten ZIP findet sich ein Enabler (alles in S/L/E) - unter El Capitan [SIP](#) disable nicht vergessen). Ich hab dir das ZIP hier auch noch mal mit angehängt.

Falls du einen anderen Enabler brauchst, kann dir vielleicht [dieser Thread](#) weiterhelfen. Da findest du, neben Enablern für die diversen Layouts, auch eine ausführliche Betrachtung der Mechanismen.