

Erledigt Bios flashen misslungen

Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 10. Januar 2016, 22:57

Also habe die interne Grafikkarte auch deaktiviert, nun geht es... oh man....

Was mich nun nur noch beschäftigt ist, dass auf meinem IMac 10.1 27" nach dem vollständigen laden von Yosemite nur Schwarz zu sehen ist, auf einem anderen Monitor geht es ohne Probleme.... Hackintosh ist in beiden fällen mit Displaport Kabel angeschlossen... Mit interner Grafikkarte läuft es ganz normal am IMac