

Erledigt

Bios flashen misslungen

Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2016, 23:31

Das Main Bios ist OZM1669 oder 167X?
1669 kann keine Fusion-Disks nutzen...

ich denke du solltest dein Bios nochmal mit der oben verlinkten Datei flashen...