

Erledigt

Bios flashen misslungen

Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2016, 23:53

Hast du, wie es [@ThomasHackintosh](#) gemacht hat, auch mal den "Init Display First" geändert oder auch "Internal Graphics" deaktiviert?