

Erledigt

## Bios flashen misslungen

**Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 11. Januar 2016, 15:37**

Also mit dem IMac Bildschirm läuft es leider nicht... Sehe alles bis OS X zu 50% geladen ist, dann nur noch schwarz... obwohl es über jeden anderen HDMI Bildschirm funktioniert... (Imac über Displayport -> Displayport Mini angeschlossen, ansonsten Displayport -> HDMI)

Was mir gerade auch etwas nervt, dass ich weder über CD/DVD noch über USB Stick booten kann, es zeigt mir im Bios wohl mein DVD als Atapi an, aber unter dem Bootmenue sehe ich keinen Eintrag, weder bei CD/DVD noch bei USB... In OS X geht mein DVD Laufwerk... Bitte um Hilfe... In der älteren Version ging alles ohne Probleme....

Habe gerade den Installationsstick von Yosemite probiert, der funktioniert komischerweise...