

Erledigt Bios flashen misslungen

Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 11. Januar 2016, 16:31

Okay, hat geklappt... Prima

Nun geht leider kein Sound... Habe AppleHDA898 installiert, trotzdem sehe ich nur Airplay

Bin nun wieder zurück auf die Z87X-UD5H-F9-OZM-DSDT-G-894m und siehe da, Sound geht wieder, selbst über Displayport...

Demnach muss in der Z87XUD5H-oz-169X-M.10c / F9 ein Fehler sein, bzw. was fehlen...