

**Erledigt**

## **Hat jemand die Gigabyte GTX 960 Windforce OC 2?**

**Beitrag von „Adnarel“ vom 31. Januar 2016, 22:05**

Die CUDA Treiber habe ich (zumindest wissentlich) nicht installiert.

Bisher sind nur 2 Sicherheitsupdates drauf gekommen und die aktuellen Webtreiber installiert.  
Öhm... Framebuffer hab ich auch keinen aktiv gesetzt. 😊

Nachdem ich von iMac15.1 Definition auf MacPro3,1 gegangen bin, war zunächst mal alles gut.

**EDIT:** Im NVRAM ist jedenfalls kein Framebuffer gesetzt ... wie liest man den sonst aus?

Mir geht es darum heraus zu finden, ob die Fehler einzig auf die in [diesem Thread](#) genannten Konsoleneinträge zurückzuführen sind (Weil zeitlich deutlicher Zusammenhang), oder ob auch noch andere Abhängigkeiten bestehen.

**Das "Wegschalten" des Monitors für eine Sekunde , gerne dann auch 1-5 Mal hintereinander, ist meistens, aber nicht ausschließlich nach dem Aufwachen aus dem Sleep.**

Scheint auch nur den jeweiligen Hauptmonitor zu betreffen (nicht gesichert, derzeit benutze ich auch nur den 40") ist also auf DisplayPort und DVI aufgetaucht.


### **Edit**

Also das Ding ist noch nicht gelöst.

Und Mystheriös.

**Es scheinen drei unabhängige Dinge zu sein.** Zum einen die "Bildschirmweiten" Anzeigefehler die zu einem Wegbrechen des Monitors führen. Dies nach dem Sleep so 1-5 Mal. Es scheint jedes Mal die Grafikkarte auszusteigen, denn die anderen Monitore gehen auch in den Blackscreen und es baut sich dann so auf, als wenn man die Monitore wieder anstöpselt.

**Dann** gibt es je nach Lust und Laune, Luftfeuchtigkeit und Stand des Mondes (geht weg, wenn man ein Huhn schlachtet) die oben benannten "Surface Test allowed updates after.." Consoleneinträge begleitet von Audio-Lags, Kratzen und Rascheln sowie, "Programmfenster-bezogenen" durchbrüchen auf den Schreibtisch wie solche:



**Drittens:** Ist der 4K Monitor (am gleichen Anschluss) mal mit 30Hz und mal mit 60Hz am Werkeln. (Was man deutlich merkt beim benutzen) Wenn ich den Monitor 1-4 mal neu anstecke, dann sinds auch irgendwann mal 60 Hz.

Fällt euch dazu etwas ein? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch tun könnte. (Außer System neu installieren, um irgendwelchen Murks auszuschließen)