

Erledigt

## Sudden Reboot (nach OZM Update)

Beitrag von „griven“ vom 12. Januar 2016, 21:58

Ist doch eigentlich ganz einfach 😊

Die Panik wirft der NVIDIA Webtreiber alles andere hat damit nichts zu tun. Wenn Du OZ in der Version 1669 oder 167X einsetzt empfehle ich Dir dringend die NVIDIA Injection abzuschalten

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidialInjection=%01`

da es wohl gerade bei Maxwell Karten mehr Probleme macht als das es Nutzen bringt (meiner GTX-750Ti wird mit aktivier Injection auch 1GB RAM hinzugedichtet).