

Erledigt

## OSX Reboot Loop (Ozmosis Bios)

Beitrag von „griven“ vom 12. Januar 2016, 22:12

Nee der Kernel wird Dich an der Stelle nicht weiterbringen. Ich sehe gerade Du hast die HD4400 als iGPU und die ist leider nicht ganz so gut unterstützt wie der HD4600 was auch der Grund für den Reboot sein dürfte (passiert bei mit mit der nicht unterstützten HD2500 ebenfalls). In der Grundkonfiguration verlässt sich OZ darauf eine kompatible iGPU vorzufinden und versucht hier den Standard zu injecten was bei der HD4400 nicht wirklich klappt. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann trage mal in die Defaults.plist von OZMOSIS folgendes ein

Code

1. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
2. `<integer>220332035</integer>`

Das Ganze kommt unter den Punkt Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101