

Erledigt

USB-Fix für El Capitan V2

Beitrag von „spakk“ vom 15. Januar 2016, 00:37

Vorbereitung wie in meinem ersten Beitrag beschrieben ist.

[USB-Fix for El Capitan V2.zip](#)

Nicht wundern, das diesmal so viele Treibern in den Paket enthalten sind. damit die USB ports arbeiten, werden nur diese Treibern benötigt: IOUSBFamily.kext, IOUSBHostFamily.kext und IOUSBMassStorageClass.kext.

Ich hatte Probleme bei der Erstellung des Prelinked-kernel auf meinem hackintosh gehabt, und musste die restlichen Treibern, die in den Paket enthalten sind nach installieren. (es kann gut Möglich sein, das diese Treibern auf meinem System nicht vollständig installiert waren?) Also versucht zunächst die drei oben genannten Treibern auszutauschen, und beachtet den Verlauf bei der prelinked-kernel Erstellung, das keine Fehlern angezeigt werden. Im Falle des Falles könnt Ihr die anderen Treibern nach installieren) um den prelinked-kernel zu erstellen.

Nach dem austauschen der Treibern gebe folgenden Code in den Terminal ein:

Code

1. `sudo chown root:admin /`
2. `sudo kextcache -system-prelinked-kernel`
3. `sudo kextcache -system-caches`

System neu starten