

**Erledigt**

## **Hilfe bei NoNvidia.kext gesucht ...**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Januar 2016, 16:00**

Muss jetzt auch noch mal was loswerden um weiter zu kommen.

Mit der DSDT.aml kann ich ohne den NullCPUPowerManagement.kext starten, so soll es ja auch sein.

Aber die USB Anschlüsse gehen nicht mehr, ich habe kein USB Bluetooth und USB WLAN.

Akku Anzeige geht nur mit VoodooBattery.kext (leider nur in 6% Schritten).

Sound (Realtek ALC280Q-GR) mit dem VoodooHDA.kext ist einfach nur gruselig, krächzen und kratzen.

Den Intel Centrino Wireless-N 2230 werde ich vielleicht später noch gegen eine OOB Version tauschen.