

Erledigt

## OSX Reboot Loop (Ozmosis Bios)

Beitrag von „MacBen77“ vom 15. Januar 2016, 22:00

Die Änderungen in der Default.plist "**<key>AAPL,ig-platform-id</key>  
<integer>220332035</integer>**" konnten leider das Reboot-Problem auch nicht beheben. Da ich leider keine Fehlermeldung während des startens erhalte und mir ehrlich gesagt die Ideen langsam ausgehen, werde ich dann wohl vorerst doch den CLOVER-Bootmanager verwenden müssen. 😞

Schade