

Erledigt

Asus P5K (Crossflashed with P5KR Bios) Probleme

Beitrag von „Tepoo“ vom 21. Januar 2016, 19:54

Hallo Leute,

ich hab ein neues Mainboard für meinen Mini Hackintosh. das P5K von [@OliverT](#) funktioniert soweit ganz gut, ich habe Ethernet, die ATI Radeon 5850 HD läuft OOB.
Leider habe ich folgende Probleme mit dem System und ich hoffe ihr könnt mir helfen.

1. im Cinebench bekomme ich 24fps mit diesem Setup. mit dem Dell Vostro 200 (G33M02 Board) waren es 35FPS, woran kann es liegen das die Grafikkarte jetzt auf dem gleichen System mit einem besseren CPU weniger FPS bringt? An der Grafikkarte kann es nicht liegen, denn die ist die gleiche o.o oder liegt es vielleicht doch daran?

2. hat jemand eine passende DSDT datei zu dem System?

Denn im About This Mac wird ein Xeon CPU angezeigt und auch das Speed Steping scheint nicht richtig zu funktionieren. wenn ich das richtig sehe macht er nur 1,60ghz anstelle der 2,4ghz die der CPU wirklich hat.

Ich benutzt übrigens Clover und das system steht in meiner Sig 😊

Gruß
Tepoo