

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2016, 18:21

Das ist korrekt,

deswegen empfehle ich gerne, die NVRAM-Settings nicht nur per Terminal, sondern auch per Defaults.plist zu hinterlegen, damit nach einem NVRAM Reset die Daten auch weiterhin genutzt werden.