

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „Amiga“ vom 22. Januar 2016, 19:12

Hallo

Das hatte ich absichtlich noch nicht gemacht, da ich ja die USB3 Geschichte im Visier habe und da brauche ich natürlich auch noch eine DSDT.aml in der EFI.

Die Defaults.plist hatte ich aber bereits fertig auf dem Desktop liegen.

Kann mir denn jemand sagen warum die NVRAM Bearbeitung von MacPro auf iMac14.2 über das Terminal etwas an meinem Netzwerk ändert, oder hat das keine Auswirkung?

Nachtrag:

steff89# Funktioniert dein LAN Anschluss überhaupt? **Gute Frage?**

Es ist komisch dass da keine MAX Adresse angezeigt wird. Hast du den (richtigen) LAN kext installiert? Soweit ich weiß hat das Z97X-UD5H den Qualcomm Atheros Killer E2201, somit brauchst du dafür auch den richtigen Treiber.

Guter Tipp, hatte keinen kext installiert. Habe jetzt den Ätheros kext von al6042 installiert.



Nach Installation des Atheros.kext und neuer iMac14.2 Definition über Terminal und Neustart sieht es wieder so im Netzwerk aus: