

Erledigt

## El Capitan Installation 2. Versuch

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Januar 2016, 10:54

Wenn so eine Fehlermeldung kommt würde ich vermuten, dass die Bios-Einstellungen nicht passen.

Load Defaults

HPET= High Precision Timer Enabled 64 Bit

SATA AHCI Enabled

VT-d disabled

### EDIT

Ich habe MacOS auf einem AMD K8 installiert ohne solche Fehlermeldung.

Mach doch mal ein **Foto**

Bootflag: GraphicsEnabler=No

Bios

interne Grafik Disabled

und Grafik auf PCIE stellen