

**Erledigt**

## **Erster Hackintosh aus (ipowerx2.0 G3610 von packard bell )**

**Beitrag von „Konondoyl“ vom 23. Januar 2016, 18:57**

Leider.

Bei bios auf AHCI alles ,liegt von bios zur bios ab , darf kein IDE sein in bios.

Intel IvyBridge muss patchen , kernel patcher anwenden oder kext.

Intel HD3000 abschalten intern in bios und externe grafik anwenden in 10.11 oder fur 10 .10 benötigte kext und patch anwenden.