

Erledigt

[Abgetrennt] Probleme mit Hackintosh

Beitrag von „Einemark“ vom 24. Januar 2016, 15:01

Hey,
danke für die Arbeit.

ich habe das Bios geflashed, PRAM reset, und auch den AppleHDA mit dem Kext utility installiert.

Nun sind zwar wieder viele Sound-Ausgänge, aber die Lautstärke springt die ganze Zeit und auch wird ständig zwischen interner Lautsprecher und Kopfhörer gewechselt. Vermutlich gleichzeitig.

Nachdem ich dann den HDAenabler installiert habe, werden nur noch 2 Ausgänge angezeigt.

Somit bin ich noch nicht am Ziel angelangt 😞

Zudem habe ich jetzt das gleiche Problem unter Windows10

MfG