

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „tagorsim“ vom 26. Januar 2016, 15:16

ich habe das Mainboard als rev 1.0 und bei mir tut sich nach Schritt 5

PC neustarten und mit F12 den Bootloader starten und "Install El Capitan" auswählen

auch nicht mehr viel

es erscheint das apple Logo der Ladebalken füllt sich bis ca 3/4 und dann gehts nicht mehr weiter

update: nachdem es eine Weile bei diesem Stillstand blieb schaltet sich der Rechner dann irgendwann ab