

Erledigt

Apple-Dienste-Problem

Beitrag von „peterbln“ vom 26. Januar 2016, 22:13

Also meines erachtens ja. Ist en0. Über Clover Fixen hatte auch nichts gebracht.
Habe nun die bereitigungsgeschichte in der cmd probiert und siehe da alles perfekt.

Realtek RTL8168E-VL/8111E-VL PCI Express Gigabit Ethernet:

Name: ethernet
Typ: Ethernet-Controller
Bus: PCI
Hersteller-ID: 0x10ec
Geräte-ID: 0x8168
Subsystem-Hersteller-ID: 0x1458
Subsystem-ID: 0xe000
Versions-ID: 0x0006
Link-Breite: x1
BSD-Name: en0
Kext-Name: RealtekRTL8111.kext
Ort: /Library/Extensions/RealtekRTL8111.kext
Version: 2.0.0

VG
Peter