

Erledigt

Es ist unmöglich, die Installation ausführen Mac OS X 10.10

Beitrag von „Yurannich“ vom 28. Januar 2016, 02:56

Hallo an alle! Ich bin sehr froh, dass ich fand dieses Forum und die Tatsache, dass es so eine große Benutzeraktivitäten. Das ist großartig! Das einzige, was traurig ist, dass Deutsch nicht meine Mutter, so schreibe ich über Google Translate.

Die Situation ist folgende:

1. Das erste was ich blitzte das BIOS modifiziert **griven** (für die er dank!)
2. Dann erstellt einen USB-Stick mit dem nativen Installations Yosemite 10.10
3. BIOS einrichten
4. Ich wählte neu zu laden Install Mac OS X Yosemite
5. Apple-weiß erscheint auf einem schwarzen Hintergrund, und sonst nichts passiert
6. Wenn Sie den Bootloader verwenden Chameleon System ist mit Flagge geladen `nv_disable=1`

Da ich das Mainboard auf GA-Z77X-DS3H mit der modifizierten BIOS alles stellte sich heraus, ich möchte das gleiche auf dem neuen System ohne Installation zusätzlicher loader tun. Bitte helfen Sie Ratschläge. Vielen Dank im Voraus!

P.S.: Habe ich nicht bekommen, um die Hotkeys verwenden Ozmosis Schlüssel Shift Command+V booten keine Reaktion