

**Erledigt**

## **Mein Skylake-Hackintosh - UPDATE auf High Sierra "erfolgreich"**

**Beitrag von „biggasnake“ vom 31. Januar 2016, 18:28**

Das Booten mit Clover von der Platte klappt nun, der Stick wird zum starten nicht mehr benötigt. Der LAN-Port funktioniert nun auch. Die Verbindung mit iCloud klappte auch auf anhieb.

Folgende Probleme hab ich allerdings noch:

- Die Grafikkarte wird nach der Installation des [aktuellsten Webdrivers](#) immer noch nicht richtig erkannt. Es steht immer noch "NVIDIA Chip Model 7 MB" unter den Systeminformationen.

-Meine Logitech Wireless Tastatur (MK700 mit dem kleinen Unifying Empfänger) wird überhaupt nicht erkannt, genau wie mein Logitech Touchpad (T650). Momentan habe ich eine Cherry USB-tastatur am Rechner.

- Der CPU Kühler dreht höher als sonst, der PC ist also einiges lauter als unter Win10. Muss ich hier noch das "NullCPUpowermanagment" einfügen? Irgendwie kommt es mir vor als fehle da irgendeine Unterstützung diesbezüglich.

Bezüglich der SSDT von xyz2610 muss mich auch noch jemand aufklären, da weiss ich überhaupt nicht was gemeint ist... 🤔