

Erledigt

R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „stackbage“ vom 31. Januar 2016, 19:26

[@derHackfan](#) Genau. Ich habe mir vor ein paar Tagen die 390X gekauft. Vorher hatte ich eine HD7850 drin.

Mit der HD7850 hatte ich mit Yosemite allerdings das gleiche Problem. Soweit ich weiß haben Leute die 390X am laufen. Der ein oder andere hat zwar Auflösungsprobleme aber die bekommt man bestimmt in den Griff.

Clover erkennt die Graka übrigens als 290X.

Eine Idee was noch eingetragen werden müsste?

[@YogiBear](#) ich meine diesen Patch: [Yosemite Versuch #2](#)

So weit ich gesehen habe waren die 67B01002 nicht eingetragen oder habe ich die einfach übersehen? 🙄

Was muss ich bei den Ports eintragen? Einfach die Anzahl der Anschlüsse?

Edit: [@derHackfan](#) [@YogiBear](#) Die Probleme mit Blackscreen ect. traten erst mit dem Kauf meines neuen Mainboards auf. Vorher hatte ich ein Asus drin. Wollte aber UEFI Unterstützung und habe mir deswegen dann das Gigabyte gekauft. Eventuell liegt da das Problem? Wenn ja, könnt ihr mir ein AM3+ Board empfehlen das UEFI kann und evtl. besser unter OSX unterstützt wird?

Edit 2: [@YogiBear](#) Ich habe es mit -x ins System geschafft. Jetzt habe ich das Problem das ich Clover nicht auf die Mac Platte installieren kann. Die endet immer damit dass die Installation fehlgeschlagen ist. Eine Idee wie ich Clover auf die Platte bekomme?