

Erledigt

Bios Probleme

Beitrag von „griven“ vom 31. Januar 2016, 20:13

Wenn Du die aktuelle OZ167X oder 1669 einsetzt solltest Du vielleicht in Erwägung ziehen die NVIDIA Injection von OZ zu deaktivieren...