

Erledigt

Brauche Hilfe Hackintosh nach der Installation Grafikkarte 960 GTX ect.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 2. Februar 2016, 15:36

Ist im BIOS folgendes eingestellt ?

Fast Boot Off

Windows 8/10 Features auf Other OS

Legacy USB Off

XHCI Hand Off on

Serial Port 1 Disabled

Agressive LPM support Disabled

Internal Graphics Disabled

Am Besten das Bios auf Optimized Defaults setzen und dann die Änderungen vornehmen.

Wenn es nicht hilft mal die config.plist posten.