

Erledigt

# Elitebook 8460P SMART Error und Clover findet Windows 10 nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 5. Februar 2016, 00:53

Hallo [@al6042](#) und danke für die freundliche Aufnahme 😊

Selbstverständlich habe ich beide Betriebssysteme als UEFI installiert. Da ich frisch anfangen wollte, wollte ich keine halben Sachen machen 😊

Ich habe jetzt wie du mir geraten hast die SSDs getauscht - Windows an Port 0 und Mac an Port 1. Meine config.plist habe ich auch geändert. Et voilà: Clover erkennt nun automatisch Windows. Allerdings bootet das Notebook jetzt automatisch Windows. Im BIOS habe ich "Notebook Upgrade Bay (UEFI)" als erstes in der Bootreihenfolge, aber scheinbar ignoriert es das total.

[@al6042](#): Du hast ein ähnliches Elitebook. Hast du damit auch solche Probleme?

Edit:

Wenn ich Clover booten möchte, muss ich ins Bootmenü gehen, dort "Boot from EFI File" wählen und mir dort die BOOTX64.efi von Clover suchen. Das will ich möglichst vermeiden. Als ich die Mac-SSD noch im "normalen" Festplattenschacht an SATA 0 angeschlossen hatte, hatte das Notebook keine Probleme (abgesehen von den falschen SMART Meldungen) Clover zu finden.