

Erledigt

Problem mit Gigabyte Gaming 5 Mainboard

Beitrag von „schniti“ vom 5. Februar 2016, 10:32

Hallo Leute,

habe hier ein kleines Problem. Wollte über die Tage meinen Rechner auf El Capitan updaten und das hat jetzt leider nicht funktioniert, leider weiß ich auch nicht genau wo der Fehler in den Einstellungen ist.

Hab das Bios auf die X-Mas Version upgedatet usw. davor war es 1479 und 1669 Bios oben. Mein Board ist das Z97MX-Gaming 5. Stick erstellen funktioniert alles ohne Probleme. Das Bios wird auch nach der Anleitung geändert. Ich kann auch ohne weiteres unter Ozmosis vom Stick booten und gelange dann in das Installation Menü - hier wird die Platte neu formatiert als GUID/Mac OS Ext.(Journ.) dann alles auf Weiter klicken und die Installationsanleitung fortsetzen. Dann erscheint das Fenster dass es ca. 15 Minuten dauert. Nun wird vermutlich das OS installiert aber an der HDD LED rührt sich nichts. Sobald der Balken mit der Installation durch ist bleibt dieser bei "einer Sekunde" hängen. Hier habe ich bereits 10 Minuten gewartet, da ich einen ähnlichen Post gefunden habe. Der Hack startet aber nicht neu, und wenn er mal Neustart findet er das System nicht bzw. es ist auf der Platte nichts installiert.

Danke euch schonmal für die Unterstützung.