

Erledigt

Elitebook 8460P SMART Error und Clover findet Windows 10 nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 5. Februar 2016, 19:09

Servus

Im Anhang habe ich mal zwei Fotos vom BIOS untergebracht. Im ersten Bild sieht man die Bootreihenfolge. Diese wird offenbar vom Notebook komplett ignoriert, da selbst wenn im Upgradebay (SATA 1, derzeit Clover und Mac) nicht gefunden wird, zunächst im Netzwerk nach bootfähigen Geräten gesucht werden sollte - was aber nicht passiert. Es wird direkt Windows auf der SSD an SATA 0 gestartet.

Auf dem anderen Foto ist das Bootmenü abgebildet. Wenn ich dort den ersten Eintrag wähle, sollte Clover starten. Leider funktioniert auch das nicht. Wird für Millisekunden schwarz und dann lande ich wieder im BIOS.

Edit:

Ich bin dem ersten Problem nach vielen Neuinstallationen auf die Schlichen gekommen. Sobald ich die aktuelle Version von iStat Menus installiert habe, tritt ab dem nächsten Bootvorgang ein false positive SMART Error auf. Der Bootvorgang wird durch die Meldung stark verzögert. OS X neu installieren und auf iStat Menus verzichten hat geholfen.

[@al6042](#) Das zweite Problem, dass ich nicht direkt in Clover auf der SSD im DVD-Caddy booten kann, besteht weiterhin. Könnte das eventuell am Caddy liegen?

Hat jemand Erfahrungen mit Festplattenadaptern?