

Erledigt

Problem auf Dell 9020 SFF

Beitrag von „YogiBear“ vom 5. Februar 2016, 23:33

"Inject-Intel" hast du auf "true" stehen? Wieviel RAM hast du im BIOS für die HD4600 eingestellt? Das sollten 32/64MB sein...