

Erledigt

Probleme mit Ozmosis 1669 und EL Capitan auf GA-Z77-DS3H

Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2016, 19:15

Na dann:

- VT-d auf disabled (falls es einstellbar ist)
- SATA Mode Selection auf AHCI einstellen
- xHCI Pre-Boot Driver auf disabled
- xHCI Mode auf Auto
- Init Display First auf IGFX (interne Grafik) oder PEG (GraKa auf PCIe 16x-Slot)
- HPET ggf. auf 64Bit einstellen, ansonsten auf enabled (falls möglich)
- Legacy USB support auf enabled
- XHCI Hand-off auf enabled
- EHCI Hand-off auf enabled