

Erledigt

Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „griven“ vom 7. Februar 2016, 14:54

Ja das ist bei OZ immer so sprich immer den Namen der Partition wählen und nicht das Gerät. Der Partitionsname bildet den UEFI Booteintrag den OZ erzeugt.