

Erledigt

Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „griven“ vom 7. Februar 2016, 22:43

Mach einen P-Ram Reset (win+alt+p+r) und schalte anschließend die Injection ab und überprüfe, dass im Bios beide NIC´s aktiv sind....