

Erledigt

Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „al6042“ vom 8. Februar 2016, 22:37

Laut Gigabyte Seite sieht das so aus:

Zitat

1 x Qualcomm® Atheros Killer E2201 LAN chip (10/100/1000 Mbit) **(LAN1)**

1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) **(LAN2)**

* Teaming is not supported.

Die Intel wird per beiliegender DSDT als Built-In Injected und funktioniert am besten mit dem beiliegenden IntelMausiEthernet.kext.