

Erledigt

Probleme bei der Installation von El Capitan

Beitrag von „YogiBear“ vom 11. Februar 2016, 15:32

Die 750er von ASUS funktionieren ohne angepasstes Bios generell nicht - Modelle von Gigabyte meines Wissens dagegen schon. Es kommt hierbei darauf an, wie nah der jeweilige Hersteller am Referenz-Bios bleibt. Es kann also auch ohne Flashen funktionieren, dh, erstmal ausprobieren bevor am VBIOS herumgespielt wird.