

# Feintuning...

**Beitrag von „Mac-Sysadmin“ vom 12. Juli 2011, 12:47**

Also das mit dem Abschreiben funktioniert irgendwie nicht 😊

Anyway

Ich habe jetzt erst einmal das Soundproblem nach vorne gestellt.

Welche kext sollte ich unter 10.6.8 für ein H61M-D2-B3 Mutterbrett mit einem Realtek ALC889 codec nehmen?

Hier mal eine Liste was ich schon getestet habe:

Azalia  
VooDoo  
Multibeast

Unter Windows 7 funktioniert die Soundausgabe einwandfrei, ein Hardwaredefekt liegt also nicht vor.

IndieTischkantebeiss