

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „m4gma“ vom 13. Februar 2016, 20:05

Guten Abend, ich habe soeben eine frisch erworbene SB1040 eingebaut. Die VoodooHDA.kext habe ich in den entsprechenden Ordner abgelegt. Bis gestern habe ich noch den Onboard Soundchip alc1150 genutzt (über Kext Utility-2.6.4 installiert HDAEnabler1.kext,AppleHDA.kext). Derzeit funktioniert die SB1040 nicht. Der Onboardsoundchip wurde von mir im Bios bereits deaktiviert sowie das Bios neu geflasht. Sowie ein NVRAM-reset durchgeführt.

Ich bekomme keinen Ton. Muss ich die HDAEnabler1.kext und AppleHDA.kext nochmal auf irgend eine Weise deinstallieren?

p.s. besteht die Möglichkeit die Drehzahl der Lüfter auf meiner Grafikkarte zu regeln?
Viele Grüße.